

<b>CYFARFOD</b>	<b>Pwyllgor Ymgynghorol Harbwr Aberdyfi</b>
<b>DYDDIAD</b>	<b>2 Mawrth 2021</b>
<b>TEITL</b>	<b>Adroddiad yr Harbwrfeistr</b>
<b>AWDUR</b>	<b>W. Stockford Harbwrfeistr</b>

## H 1 Materion Mordwyo

- 1.1 Yn dilyn yr arolygon a gynhaliwyd gan yr Harbwrfeistr o'r sianel fordwyo i'r harbwr, fe ymgwymerwyd â gwaith i leoli Cymhorthion Mordwyo (AtoN) Rhif 1, Rhif 2 a Rhif 3 yn nechrau Ebrill 2020. Fe wnaeth y sianel droi yn sylweddol tua'r De ac fe hysbyswyd morwyr i ddilyn y bwiau yn ôl eu trefn.
  - 1.1.1 Fe wnaeth y sianel aros yn sefydlog am fwyafrif y tymor ac fe gafodd ei monitro yn barhaus gan y Gwasanaeth. Tua diwedd y tymor fe wnaeth y banc canol symud tua'r gorllewin gan achosi'r sianel i sythu, ac yn ei dro arweiniodd hyn i fwiau Rhif 1 a Rhif 2 symud o'u lle ac nid oedd modd adfer bwi Rhif 1.
- 1.2 Bob blwyddyn, mae Tŷ'r Drindod, yr Awdurdod Goleudai Cyffredin, yn cynnal archwiliad annibynnol ar bresenoldeb a swyddogaeth y cymhorthyddion mordwyo a gofnodwyd yn Harbwr Aberdyfi. Yn ychwanegol, bob dwy flynedd cynhelir archwiliad pellach gan Dŷ'r Drindod o'r cofnodion cynnal a chadw bwiau a'r asesiadau risg sy'n gysylltiedig gyda diogelwch Mordwyo yn yr harbwr. Cwblhawyd yr archwiliadau yn ystod hydref 2020.
- 1.3 Ar hyn o bryd, mae dau Hysbysiad Lleol i Forwyr yn weithredol yn Harbwr Aberdyfi.
  - 1.3.1 Hysbysiad Lleol i Forwyr Rhif 18/20: Y Bwi Bar tymhorol: Cymhorthydd Mordwyo Llaw Rhif 2 Port: Fl.R.5s. Mae'r bwi cymhorthydd mordwyo tymhorol yma wedi ei dynnu.
  - 1.3.2 Hysbysiad Lleol i Forwyr **Rhif 19/20**: Bwi Bar, Cymhorthydd Mordwyo Rhif 1 Starboard: Fl.G.5s. Nid yw'r cymhorthydd mordwyo ar ei safle priodol. Mae'r golau wedi diffodd.
- 1.4 Mae'r Gwasanaeth wedi bod mewn cysylltiad gyda chontractwr angorfeydd lleol i ymgymryd â'r holl waith angenrheidiol ar y cymhorthyddion mordwyo cyn gynted â bo hynny'n ymarferol fel bod y marciau mordwyo yn eu lle cyn dechrau tymor 2021.
- 1.5 Dymuna'r Gwasanaeth bwysleisio pwysigrwydd cysylltu â swyddfa'r harbwrfeistr yn Aberdyfi i gael gwybodaeth gyfredol am ddiogelwch mordwyo.

## H 2 Materion Gweithredol

- 2.1 Parhaodd y gwasanaeth yn weithredol drwy gydol cyfnod clo cyntaf y Coronafeirws gan sicrhau ein bod yn cadw at yr holl reoliadau. Cafodd y Coronafeirws a chyfyngiadau cysylltiedig Llywodraeth Cymru, osodwyd ar fywydau unigolion i atal lledaeniad y feirws, effaith fawr ar weithrediad yr Harbwr yn ystod 2020. O ganlyniad, bu'n rhaid i'r Awdurdod Harbwr gyflwyno Hysbysiadau Lleol i Forwyr i roi gwybod i ddefnyddwyr yr harbwr am y cyfyngiadau a osodwyd fel aeth amser rhagddo. Er i ni gyflwyno'r Hysbysiadau, mae'r Gwasanaeth wedi cael llif o geisiadau gan unigolion yn holi pa weithgareddau y gellir ac na ellir eu hymgymryd yn yr harbwr.

- 2.1.1 O fis Mehefin i Hydref 2020, blaenoriaeth y gwasanaeth oedd diogelwch dŵr ar y lan ac ar y dŵr. Gyda'r cynnydd yn niferoedd yr ymwelwyr a gyda sawl lleoliad ar hyd yr arfordir yn cael eu hadnabod fel manau mwy peryglus, bu'r uned forwrol yn gweithio'n agos gyda gwasanaethau lleol eraill a gwirfoddolwyr i ddarparu cyngor diogelwch gan ymateb i ddigwyddiadau pan roedd angen. Dymuna'r Gwasanaeth ddiolch i'r gymuned leol am eu cymorth a'u gwyladwriaeth.
- 2.1.2 Parhaodd y pysgota masnachol am ychydig ar ôl y cyfnod clo gyda'r perchnogion yn gwerthu eu dalfa yn lleol tan fo'r marchnadoedd yn ail-agor.
- 2.2 Disgwylir y bydd epidemig y Coronafeirws i raddau yn parhau i effeithio ar weithrediad yr harbwr am y tymor 2021 a ddaw. Mae gwaith yn cael ymgymryd yn awr i baratoi ar gyfer codi'r cyfnod clo presennol

### **H 3 Cynnal a Chadw**

- 3.1 Mae gwaith cynnal a chadw wedi ei gynnal ar ben gorllewinol yr harbwr i ddarparu rhwystr yn erbyn y lefel cynyddol y traeth yn yr ardal honno. Mae contractwyr lleol a'r clwb golff wedi cynorthwyo i gael gwared o'r tywod sydd wedi ymgasglu yn yr ardal yma.
- 3.2 Mae'r rheiliau pren ar ben llwyfan glanio glanfa'r harbwr wedi cael eu newid gyda ffens 'tube clamp' wedi'i galfaneiddio a chynnwys giât.
- 3.3 Bydd gwaith yn parhau i dacluso a chynnal yr ardal storio dingis.
- 3.4 Bydd hysbysfyrddau gwybodaeth yn cael eu gosod a'u diweddarau cyn y tymor. Bydd marcwyr atal badau yn cael eu hailwampio a'u gosod yn eu lle ar gyfer mis Mai.
- 3.5 Mae cynnydd diweddar yn nifer y carcasau ar y blaendraeth wedi arwain i sawl diwrnod o waith ymatebol gan y Gwasanaeth. Mae'r Gwasanaeth yn gofyn os ydych yn gweld unrhyw gyrff anifeiliaid i chi roi gwybod i'r gwasanaeth cyn gynted â phosib. Adroddwyd i'r swyddfa bod dolffin cyffredin byw wedi'i olchi i'r lan yng nghanol mis Ionawr. Yn anffodus, oherwydd iechyd gwael bu'n rhaid i filfeddyg lleol roi'r creadur i gysgu ar y safle.
- 3.6 Oherwydd ein bod yn disgwyl cyfnod prysur dros yr haf, mae gwaith yn digwydd ar hyn o bryd i baratoi ar gyfer y tymor a ddaw gyda'r pwyslais ar ddiogelwch ar y lan ac ar y dŵr.

### **H 4 Materion Eraill**

- 4.1 **Cynllun Gwella Wal Ochr y Cei:** Bydd y dogfennau contract o ran y gwaith peirianeg i adnewyddu wal y cei yn cael eu hail-gyflwyno ar gyfer tendro yn ystod diwedd mis Chwefror - ganol mis Mawrth. Fe wneir hyn gan wybod bod y deunydd a'r costau cysylltiedig eraill wedi cynyddu ers cyn i'r pandemig ddechrau. Er bod yr oedi yn peri pryder, nid oedd hi'n bosib osgoi gwaith angenrheidiol pellach o'r fath. Cyflwynir rhagor o wybodaeth a diweddariad yn y cyfarfod.

- 4.2 **Bryn Llestair (Picnic Island)** Mae'r gwaith ar ddyluniad y bont newydd yn mynd rhagddo. Cynhaliwyd trafodaethau gyda Railtrack sydd wedi cyflwyno Trwydded ddrafft i'r Cyngor fydd yn galluogi i gcontractwr a benodir weithio ar y prosiect i dynnu a gosod pont newydd. Rydym wedi ymgynghori gyda Outward Bound Cymru ac maent yn rhan o'r gweithgor. Mae'r arian ar gyfer y bont drwy gefnogaeth Cyngor Gwynedd ac Ymddiriedolaeth Outward Bound. Mae cais FLAG yn aros i gael ei asesu a hyderir y bydd FLAG yn gallu ariannu'r prosiect yn rhannol.
- 4.3 **Canolfan Dyfi:** Rhoddwyd cyfle i denantiaid gymryd tenantiaeth o'r swyddfeydd gwag yng Nghanolfan Dyfi.
- 4.4 **Ffensiau'r Harbwr:** Mae gwaith wedi ei gynnal ar ben gorllewinol yr harbwr i ddarparu rhwystr yn erbyn lefel gynyddol y traeth. Mae contractwyr lleol a'r clwb golff wedi cynorthwyo i gael gwared o'r tywod sydd wedi ymgasglu yn yr ardal yma.
- 4.5 **Parcio i Geir yn yr Harbwr:** Mae gwaith wedi ei gynnal yn yr ardal storio, ar ben gorllewinol yr harbwr, i ddarparu lle parcio i gerbyd yr harbwr ac i weithredwyr masnachol. Aed ati hefyd i ymdrin gyda a thacluso'r ardal ar gyfer cynhwysyddion chwaraeon dŵr / gwynt.

## H5 **Digwyddiadau**

- 5.1 Mae'n drueni y bu'n rhaid canslo nifer o ddigwyddiadau a gynlluniwyd i'w cynnal yn harbwr Aberdyfi o ganlyniad i'r Coronafeirws. Ni ragwelir y bydd unrhyw ddigwyddiad mawr yn cael ei gymeradwyo yn 2021.
- 5.2 Ar gyfer yr holl ddigwyddiadau arfaethedig yn y dyfodol, hoffai'r Gwasanaeth atgoffa aelodau ei bod yn hanfodol cydymffurfio gyda'r Rheoliadau Coronafeirws sy'n bodoli ar y pryd a'r cyngor a gynhyrchwyd gan Lywodraeth Cymru gan gydgyssylltu gyda Awdurdod yr Harbwr ar y cyfle cyntaf posib i gael caniatâd i gynnal y digwyddiad.
- 5.3 Ar hyn o bryd, mae'r gwasanaeth wedi derbyn hysbysiad cynnar am ddigwyddiad 'PWC Gwynedd Blackrock Blast' a bennwyd ar gyfer 19 Mehefin 2021 fydd yn ymweld ag Aberdyfi fel rhan o'r digwyddiad. Bydd y trefnwyr yn monitro'r sefyllfa o ran y Coronafeirws fel yr aiff y flwyddyn rhagddi a bydd angen i drefnwyr digwyddiadau gydymffurfio'n llawn gyda chyfarwyddebau Llywodraeth Cymru o ran rheoli digwyddiadau.