

|                 |   |
|-----------------|---|
| <b>CYFARFOD</b> | <b>Pwyllgor Ymgynghorol Harbwr Aberdyfi</b> |
| <b>DYDDIAD</b>  | <b>17 Hydref 2023</b>                       |
| <b>TEITL</b>    | <b>Adroddiad yr Harbwrfeistr</b>            |
| <b>AWDUR</b>    | <b>W. Stockford. Harbwrfeistr Aberdyfi</b>  |

## **H 1 Materion Mordwyo**

- 1.1 Mae'r sianel fordwyo i harbwr Aberdyfi wedi bod yn cael ei monitro gan staff yr harbwr dros yr haf. Mae'r sianel yn dal i fod yn ddeinamig ei natur, sy'n golygu bod rhaid i staff yr harbwr gynnal arolygon rheolaidd ar yr afon i bennu i ba raddau mae'r banciau tywod yn symud.
- 1.2 Bydd staff yr Harbwr yn parhau i fonitro cwrs y sianel ac yn gofyn i gael symud y cymhorthion mordwyo pan fo angen, er mwyn sicrhau eu bod yn darparu'r llwybr mwyaf diogel i mewn ac allan o'r harbwr.
- 1.3 Mae'r Gwasanaeth yn cynghori bod yr holl farciau mordwyo angenrheidiol yn eu lle cywir ar hyn o bryd, ac nid oes unrhyw Hysbysiad i Forwyr mewn grym am y tro.
- 1.3.1 Disgwylir y bydd archwiliad blynyddol o'r cymhorthion mordwyo ar y ffordd i Harbwr Aberdyfi yn cael ei wneud gan yr Awdurdod Goleudai Cyffredinol, Trinity House, ar 11 Hydref 2023. Bydd y Gwasanaeth yn rhoi gwybod i'r Pwyllgor am y canlyniad unwaith y bydd yr adroddiad wedi cyrraedd.
- 1.4 Hoffai'r Gwasanaeth atgoffa morwyr o'r angen i fordwyo'r sianel 1.5 awr naill ochr i'r penllanw wrth fordwyo cwch sydd â'i dyfnder yn y dŵr yn fwy na 1.5 metr.
- 1.5 Rydym hefyd yn atgoffa morwyr y dylid cysylltu â swyddfa'r harbwr cyn dod i mewn neu adael yr harbwr, i dderbyn y wybodaeth ddiweddaraf am y tywydd a mordwyo. Bydd newidiadau i unrhyw gymhorthion mordwyo yn cael eu cylchredeg drwy Hysbysiad Lleol i Forwyr.

## **H 2 Materion Gweithredol**

- 2.1 Mae'r gwaith o adeiladu'r glan cei newydd yn yr harbwr fwy neu lai wedi'i gwblhau, dim ond ychydig o waith adferol sydd ar ôl i'w wneud bellach. Mae hyn yn cynnwys darparu cyflenwad trydanol i gamlath (*davit*) ar ochr ddwyreiniol y cei, er budd y pysgotwyr lleol, a gwarchod wyneb a chornel ddwyreiniol wal y cei drwy *fendering*.
- 2.1.1 Bydd pâr o giataiau hefyd yn cael eu gosod ar draws y fynedfa i lanfa'r harbwr, i wella diogelwch y cyhoedd, pan fydd gwaith pysgota yn digwydd yn y lleoliad hwnnw.
- 2.1 Er gwaethaf y tywydd gwael, mae symudiadau'r cychod yn yr harbwr wedi parhau drwy'r haf, gyda chychod sy'n ymweld yn defnyddio angorfeydd yr ymwelwyr sydd o fewn yr aber.
- 2.2.1 Yn anffodus fodd bynnag, ar ddechrau'r cyfnod prysur, bu rhaid i'r Gwasanaeth ddelio â digwyddiad ar yr aber oedd yn ymwneud â thri bad dŵr personol a chwch pŵer. Mae ymchwiliad ar y cyd â Heddlu Gogledd Cymru i amgylchiadau'r digwyddiad yn parhau,

mewn perthynas â throeddau posib a ddatgelwyd o dan y ddeddfwriaeth a ddaeth i rym yn ddiweddar, y *Merchant Shipping (Watercraft) Order 2023*.

- 2.3 Mae cyflwr strwythurol adeilad swyddfa'r harbwr yn parhau i beri pryder. Fel yr adroddwyd yn flaenorol, mae adran Eiddo'r Cyngor yn ymwybodol o'r mater. Ar hyn o bryd mae'r Gwasanaeth yn edrych ar ail-leoli staff yr harbwr i eiddo dros dro fel mesur interim, hyd nes y gwneir penderfyniad ar ddyfodol yr adeilad.

### **H 3 Cynnal a Chadw**

- 3.1 Cyn dechrau cyfnod yr haf fe wnaed gwaith cynnal a chadw ar angorfeydd yr ymwelwyr, a darparwyd offer newydd ar gyfer yr angorfeydd. Bu contractwr angorfeydd lleol wedyn yn gosod yr angorfeydd ar gost net o £260.00 i'r Gwasanaeth.
- 3.2 Fe wnaed gwaith cynnal a chadw ar injans cwch patrolio Powercat yr harbwr cyn dechrau'r tymor prysur. Cafodd y gwaith hwn ei wneud gan gwmni lleol o Wynedd ar gost net o £1143.53 i'r Gwasanaeth.
- 3.2.1 Mae'r cwch yn parhau i berfformio'n effeithlon, a chynhelir archwiliadau blynyddol ar y cwch er mwyn sicrhau ei bod yn cydymffurfio â gofynion morio'r Asiantaeth Morwrol a Gwylwyr y Glannau, yng nghyswllt safonau adeiladwaith a chyfarpar y cwch.
- 3.3 Drwy gydol cyfnod yr haf, mae staff wedi parhau i fonitro a chynnal a chadw'r cymhorthion mordwyo yn y sianel fordwyo, gan dderbyn cymorth pan oedd angen gan contractwr angorfeydd lleol.
- 3.4 Mae staff yr Harbwr wedi cychwyn gwaith cynnal a chadw ar y meinciau eistedd sydd ar ffrynt yr harbwr. Bydd y gwaith yn parhau dros y gaeaf.

### **H 4 Materion Eraill**

- 4.1 Mae'r Gwasanaeth yn ddiolchgar am ymdrechion rhanddeiliaid lleol wrth dreialu cyfarpar i gael gwared ar gasgliad mawr o dywod oedd wedi hel ar y llithrfa sydd gerllaw Clwb Hwyllo Dyfi a gorsaf y Bad Achub. Mae'r broses yn parhau a bydd o bosib yn cael ei hadolygu.
- 4.2 Mae'r Gwasanaeth dal yn gobeithio y gellir darparu gwasanaethau trydan a dŵr yng Nghompownd yr harbwr, i gynorthwyo pysgotwyr lleol gyda'u gwaith pysgota. Mae'r Gwasanaeth yn gwerthfawrogi'r ymdrechion gan aelodau'r Grŵp Gweithredu Lleol ar Bysgodfeydd (FLAG) wrth geisio sicrhau cyllid ar gyfer y cynllun.
- 4.3 Mae carcasau anifeiliaid sy'n golchi i'r lan ar y blaendraeth yn parhau i olygu sawl diwrnod o waith ymatebol gan staff yr harbwr, wrth gasglu a chael gwared ar yr anifeiliaid dan sylw. Mae'r Gwasanaeth yn gofyn i bobl roi gwybod cyn gynted â phosib os gwelant garcas, fel bod modd cymryd y camau angenrheidiol ar unwaith.

### **H5 Digwyddiadau**

5.1 Cynhaliwyd y digwyddiadau a ganlyn yn yr harbwr yn ystod yr haf;

- Digwyddiadau nofio
- Digwyddiadau hwylio a gynhaliwyd gan Glwb Hwyllo Dyfi
- Digwyddiad hwylio cenedlaethol y Noble Marine Allen RS 3000
- Dyfi Fest

5.2 Dymuna'r Gwasanaeth gynghori trefnwyr digwyddiadau yn eiddo'r harbwr yn y dyfodol y dylid darparu'r wybodaeth berthnasol am y digwyddiad ar y cyfle cyntaf. Bydd hyn yn helpu'r Gwasanaeth i benderfynu a ddylid eu hawdurdodi, ynghyd â'r prosesau gweinyddol a staffio.