

CYFARFOD	PWYLLGOR YMGYNGHOROL HARBWR ABERMAW
DYDDIAD	25 Mawrth 2025
TEITL	ADRODDIAD YR HARBWR FEISTR
AWDUR	HARBWR FEISTR ABERMAW

H1 Materion Mordwyo

- 1.1** Drwy gydol cyfnod y gaeaf, mae'r Gwasanaeth wedi monitro'r Cymhorthion Mordwyo a'r sianel Fordwyo i sicrhau bod modd Llywio yn ddiogel i mewn ac allan o Harbwr Abermaw.
- 1.2** Bydd staff yr harbwr yn parhau i fonitro symudiad y banciau tywod yn y sianel Fordwyo ac yn gwneud unrhyw newidiadau i gymhorthion mordwyo llaw ar ochr y porthladd/starbord lle bo'r angen.
- 1.3** Bydd Cymhorthion Mordwyo rhif 4, rhif 6 a rhif 10 yn cael eu gwasanaethu'r gaeaf hwn, yr un fath â bwi'r Sianel Fordwyo.
- 1.4** Ar adeg ysgrifennu'r adroddiad, mae gennym dri N i M ar waith ar gyfer yr isod;
 - Marc Llaw Porthladd Rhif 6 oddi ar ei safle priodol – I'w ddychwelyd i'r safle CGAPH
 - Golau South Cardinal (Perch) ddim yn gweithio
 - Golau Bwi'r Sianel Fordwyo Ddim yn Gweithio
- 1.5** Bydd Golau newydd ar gyfer y marc South Cardinal yn cyrraedd y gwasanaeth ar ddechrau mis Ebrill, a bydd yn cael ei leoli cyn gynted â phosibl.
- 1.6** Yn ystod misoedd y gaeaf, mae'r gwasanaeth wedi sylwi eto bod y sianel agosaf at wal yr Harbwr wedi cael ei heffeithio gan dywod wedi'i chwythu gan wynt. Mae hyn yn achosi i silt yn y sianel gynyddu gan achosi anawsterau i gychod sy'n gadael ac yn dychwelyd i'r Harbwr ar lanw isel. Gofynnir i gychod ffonio swyddfa'r Harbwr cyn nesáu at wal yr Harbwr.
- 1.7** Rydym wedi gweld sawl digwyddiad yn ystod y flwyddyn ddiwethaf lle bu cyswllt â chwch yn gyfyngedig oherwydd nad oedd radios VHF ymlaen gan forwyr. Atgoffir morwyr o'r angen i sicrhau bod eu radios VHF ymlaen ar CH12 yn ystod eu harhosiad yn Harbwr Abermaw ac i gysylltu â swyddfa'r harbwr cyn gadael neu gyrraedd i gael y wybodaeth ddiweddaraf am fordwyo a'r tywydd.

*Bydd y lleoliadau siartredig diweddaraf yn cael eu darparu gyda'r adroddiad hwn.

H2 Materion Gweithredol

- 2.1** Defnyddiwyd 'Powercat' yr harbwr yn aml y tymor diwethaf, ac mae wedi cael ei wasanaeth a'i archwiliad blynyddol i sicrhau ei fod yn barod ar gyfer y tymor sydd i ddod.
- 2.2** Mae'r Cerbyd Patrolio Morwrol hefyd wedi cael ei ddefnyddio lawer dros y gaeaf ac mae'n gweithio'n dda ar ôl cael ei atgyweirio'r tymor diwethaf.
- 2.3** Mae'r Gwasanaeth yn Abermaw wedi bod yn defnyddio'r CFMOTO UTV yn rheolaidd ers iddo gyrraedd Abermaw, mae wedi cael ei ddefnyddio i gyrraedd ardaloedd na all y cerbyd patrolio rheolaidd eu cyrraedd, fel y banciau tywod yn yr harbwr.
- 2.4** Mae'r Trelar Cwch a Thipiwr yn barod am ei wasanaeth blynyddol, ac ni chanfuwyd unrhyw ddiffygion y tymor diwethaf. Bydd yr holl drelars a ddefnyddir gan Staff yr Harbwr yn cael eu gwasanaethu'n rheolaidd i sicrhau eu bod yn ddiogel i'w defnyddio.
- 2.5** Yn ddiweddar, mae'r Gwasanaeth wedi buddsoddi mewn bowser dŵr a chyfarpar golchi jet ar drelar i'w ddefnyddio ym mhob Harbwr, a fydd yn helpu i sicrhau bod y llithrfeydd a'r llwybrau cerdded, sy'n dueddol o gael eu gorchuddio â'r llanw, yn aros yn lân, yn rhydd o dyfiant algâu ac yn ddiogel i'w defnyddio.

H3 Cynnal a Chadw

- 3.1** Mae gwaith cynnal a chadw ac archwilio parhaus o'r Harbwr yn cael ei gynnal bob wythnos gan swyddogion yr Harbwr. Mae unrhyw eitemau sydd angen sylw brys yn cael eu trin yn sydyn gan ychwanegu unrhyw eitemau eraill i'r cynllun gwaith dros y gaeaf. Bydd un o'n hysgolion mynediad yn cael eu newid gan gontractwr lleol cyn dechrau prif dymor yr Haf.
- 3.2** Bydd y gwasanaeth yn rhoi diweddariadau am y pontŵn pan fyddant ar gael, mae'r Pontŵn yn ased gwych i'r "Harbwr", a diolchwn i'r Cyngor Tref, a phawb sy'n ymwneud â'r prosiect hwn.
- 3.3** Mae staff yr harbwr wedi newid y trefniant angori trot yn Harbwr Abermaw. Rydym wedi tynnu dau drot o bob llinell o angorfeydd. Mae hyn oherwydd amllder y tywydd garw a bod yr angen am angorfeydd trot yn gostwng. Rydym hefyd wedi lleihau'r

nifer sydd ar gael, sy'n caniatáu mwy o le i gychod siglo ar yr angorfeydd hyn yn ystod tywydd garw, ac mae hefyd yn cynyddu'r lle ar gyfer angorfeydd siglo preifat.

- 3.4** Bydd arwyddion cynradd ac eilaidd newydd y Bad Achub yn cael eu gosod yn Fairbourne i ddarparu gwybodaeth ddiogelwch i aelodau'r cyhoedd.
- 3.5** Mae staff yr harbwr yn parhau i rifo bwiau angori i allu adnabod angorfeydd cwsmeriaid yn hawdd gan fod cychod newydd wedi cael eu hychwanegu yn yr harbwr.
- 3.6** Mae staff yr harbwr wedi parhau i glirio eitemau diangen a sbwriel o'r compownd gan sicrhau bod yr ardal waith yn daclus ac yn ddiogel.
- 3.7** Mae'r system TCC newydd a osodwyd ar ddechrau 2024 wedi bod yn ddefnyddiol iawn, gyda lluniau yn cael eu defnyddio i gynorthwyo mewn argyfwng.
- 3.8** Mae'r Gwasanaeth wedi buddsoddi mewn rîl bibell Olew Nwy newydd ar gyfer y pwmp tanwydd yn Abermaw, oherwydd bod y rîl flaenorol wedi cyrraedd terfyn ei hoes.
- 3.9** Gyda gwaith parhaus yn Viaduct Gardens gan YGC ac Alun Griffiths, mae'r gwasanaeth wedi gweld Rhwystrau Llifogydd newydd yn cael eu gosod ar y grisiau a'r llithrfeydd o amgylch yr harbwr.

H4 Digwyddiadau

- 4.1** Mae gan Abermaw dymor haf llwyddiannus iawn gyda llu o wahanol ddigwyddiadau sy'n dod â llawer o dwristiaeth i'r dref. Roedd y llynedd yn llwyddiant ysgubol ac edrychwn ymlaen at groesawu'r holl ddigwyddiadau yn ôl eleni ac i groesawu digwyddiadau newydd os bydd rhai yn cael eu cynnig.

Gŵyl/Carnifal Abermaw
Gŵyl Fwyd
Gŵyl Farcud (l'w chadarnhau)
10k Barmouth Striders
Hwrli Bwrli
Moto X
'Rideout' Clwb Jetski Bae Colwyn
Gŵyl Gerdded
Coelcerth/Tân Gwylt

Sea2Sky Ultra

- 4.2** Mae'r Gwasanaeth am gynghori trefnwyr digwyddiadau arfaethedig o'r angen i hysbysu swyddfa'r harbwr yn gynnar. Bwriad hyn yw sicrhau bod modd asesu'r holl brotocolau diogelwch a phrosesau gweinyddol cyn digwyddiad. Ni chaniateir cynnal digwyddiadau oni bai bod caniatâd ysgrifenedig y Gwasanaeth wedi'i dderbyn.

Materion Eraill

1. Mae'r Gwasanaeth wedi cael tymor calonogol arall gyda llawer mwy o ymholiadau ynghylch angorfeydd yn yr Harbwr, felly rydym yn gobeithio gweld mwy o gychod yn ymuno â'n cymuned. Gwelsom gynnydd o 7% y llynedd ac rydym wedi gweld cynnydd arall eto eleni. Mae cychod ymweld hefyd wedi cynyddu'r llynedd, gan adrodd yn ôl i'r swyddfa bod croeso a chyfeillgarwch y gymuned a'r staff i'w ganmol, a byddant yn ôl gyda mwy o gychod. Mae'r newyddion hyn i'w groesawu i Abermaw ac i ymdrechion pawb sy'n gwneud y dref mor atyniadol.
2. Mae'r Gwasanaeth bellach wedi gosod Bin Gwastraff Porthladd ar Ffordd y Compownd, a fydd yn gwasanaethu holl gwsmeriaid yr harbwr ar gyfer gwastraff na ellir ei ailgylchu.