

CYFARFOD	Pwyllgor Ymgynghorol Harbwr Aberdyfi
DYDDIAD	21 Mawrth 2023
TEITL	Adroddiad yr Harbwrfeistr
AWDUR	W.A.Stockford Harbwrfeistr Aberdyfi

H1 **Materion Mordwyo**

- 1.1 Mae staff yr harbwr wedi parhau i fonitro cwrs y sianel fordwyo dros gyfnod y gaeaf. Mae natur ddeinamig yr afon yn parhau i newid agweddau ffisegol ardal yr harbwr, ac felly hefyd, y lleoliadau angori posib.
- 1.1.1 Ar adeg ysgrifennu hwn, mae ardal fawr i'r dwyrain o storfa fŵis Tŷ'r Drindod yn sychu ar lanw mawr dŵr isel. Bydd staff yr harbwr yn cynnal archwiliadau ac arolygon pellach ar y sianel i gyd-fynd â'r llanwau astronomegol isel yn ystod mis Mawrth.
- 1.2 Ar hyn o bryd, mae un Hysbysiad Lleol i Forwyr mewn grym yn Harbwr Aberdyfi.
- 1.2.1 Hysbysiad Lleol i Forwyr Rhif 01/23 Harbwr Aberdyfi
- Ar hyn o bryd, nid yw Cymhorthydd Mordwyo Starbord Rhif 5 Fl.G.4s. ar safle 52° 32.198'N 004° 04.053'W yn ei le. Mae'n hanfodol bod Morwyr yn mordwyo'n ofalus yn yr ardal hon.
- 1.2.2 Mae'r gwaith i adnewyddu Cymhorthydd Mordwyo 5 wedi cael ei gwblhau a gobeithir y bydd y bwi yn cael ei ddefnyddio cyn gynted â phosib, yn ddibynnol ar gael contractwr angorfeydd, yn ogystal â thywydd ac amodau llanwol ffafriol.
- 1.3 Ymwelodd archwiliwr o Dŷ'r Drindod â'r Gwasanaeth ar 24 Ionawr 2023 i gynnal archwiliad o gofnodion o argaeledd y cymhorthion mordwyo lleol, o dan reolaeth Cyngor Gwynedd. Yn dilyn yr archwiliad, derbyniwyd adroddiad oedd yn nodi bod popeth mewn trefn ac nid oedd unrhyw faterion yn codi oedd angen sylw pellach.
- 1.4 Dymuna'r Gwasanaeth bwysleisio pwysigrwydd cysylltu â swyddfa'r harbwrfeistr yn Aberdyfi i gael gwybodaeth gyfredol am ddiogelwch mordwyo.

H2 **Materion Gweithredol**

- 2.1 Mae cyfarfodydd misol ynghylch Prosiect Datblygu Cei Aberdyfi (AWDP) yn parhau i gael eu cynnal, wedi'u cadeirio gan staff adran Ymgynghoriaeth Cyngor Gwynedd. Mae'r cyfarfodydd yn rhoi diweddariad ar gynnydd y cynllun, yn ogystal â chyfle i ran-ddeiliaid lleol godi unrhyw bryderon sydd ganddynt wrth i'r prosiect fwrw ymlaen.
- 2.1.1 Mae staff yr harbwr yn parhau i weithio gyda'r holl ran-ddeiliaid lleol, adran Ymgynghoriaeth Cyngor Gwynedd a'r contractwr ar y safle, i sicrhau bod arferion gwaith diogel yn parhau yn yr harbwr wrth i'r gwaith gael ei gynnal.
- 2.2 Mae cyflwr strwythurol adeilad swyddfa'r harbwrfeistr yn parhau i beri pryder, gyda symudiad diweddar yn strwythur yr adeilad o bosib yn gysylltiedig â rhaglen ddatblygu'r cei. Mae adran Eiddo'r Cyngor yn ymwybodol o'r mater ac wedi cynnal archwiliad diweddar o'r adeilad.

H3 **Cynnal a chadw**

- 3.1 Mae gwaith cynnal a chadw cyn y tymor wedi cael ei gynnal ar gwch patrôl Powercat yr harbwr a bydd hynny'n parhau i baratoi at y tymor a ddaw. Mae'r injans wedi cael eu trin yn ddiweddar ac mae'r cwch wedi derbyn gwiriadau archwilio adeiladwaith,

sefydlogrwydd ac offer o ran cydymffurfio â gofynion gweithredu cychod yr Asiantaeth Forwrol a Gwarchodwyr y Glannau.

- 3.2 Yn dilyn cwblhau'r prosiect i adnewyddu'r bont droed dros Reilffordd Arfordir y Cambrian, mae staff yr harbwr wedi bod yn cynnal a chadw'r ffensio ar yr ynys i helpu pobl sy'n cerdded at y blaendraeth.
- 3.3 Mae'r Gwasanaeth wedi cymeradwyo adnewyddu'r giatiau yn adwy gerddi Penhelig, ac mae contractwr lleol wedi'i benodi i gynnal y gwaith a gosod y giatiau newydd. Gobeithir y bydd y gwaith yn cael ei gwblhau cyn cyfnod y Pasg. Mae tair mainc newydd wedi'u prynu hefyd i'w gosod yn y gerddi.
- 3.4 Hoffai staff yr harbwr gymryd y cyfle i ddiolch i Outward Bound Trust, Aberdyfi am eu cymorth parhaus gyda materion cynnal a chadw ar y lan ac ar y dŵr y gaeaf hwn.

H4 **Materion Eraill**

- 4.1 Mae ail gynhwysydd storio gyda chlo arno wedi'i brynu a'i osod gyferbyn â'r un presennol yng nghyfleuster storio'r harbwr. Bydd y cynhwysydd storio newydd yn gymorth wrth hwyluso storio offer traeth ar gyfer traethau Aberdyfi a Thywyn, yn cynnwys y caban symudol a ddefnyddir gan staff traeth Tywyn yn ystod yr haf.
- 4.2 Mae cynnydd yn lefel y tywod ar y traeth wedi llesteirio defnydd ffisegol y llithrfa sydd gyferbyn ag eiddo Clwb Hwyllo Dyfi. Gyda lefel y prif draeth fel y mae ar hyn o bryd, mae angen trafodaethau pellach gyda budd-ddeiliaid lleol i sefydlu beth ellir ei gyflawni i geisio lleddfu'r broblem.
- 4.3 Mae carcasau ar y blaendraeth wedi arwain at sawl diwrnod o waith ymatebol gan y gwasanaeth. Mae'r gwasanaeth yn gofyn pe baech yn gweld unrhyw beth i chi roi gwybod i'r gwasanaeth cyn gynted â phosib. Hoffai'r Gwasanaeth hefyd atgoffa'r cyhoedd er bod angen ymateb yn sydyn weithiau, nid yw hyn bob amser yn bosib oherwydd staffio ac ymrwymiadau gwaith eraill.

H5 **Digwyddiadau**

- 5.1 Mae Clwb Hwyllo Dyfi wedi derbyn caniatâd ar gyfer eu rhaglen hwyllo a hyfforddi a gyflwynwyd i swyddfa'r harbwr yn gynnar ym mis Chwefror.
- 5.2 Dymuna'r Gwasanaeth atgoffa trefnwyr digwyddiadau o'r angen i gael caniatâd gan y Gwasanaeth er mwyn cydymffurfio ag is-ddeddfau'r harbwr, cyn hysbysebu neu drefnu unrhyw ddigwyddiadau arfaethedig yn ardal awdurdod yr harbwr.