

<b>CYFARFOD</b>	<b>Pwyllgor Ymgynghorol Harbwr Porthmadog</b>
<b>DYDDIAD</b>	<b>6 Mawrth 2019</b>
<b>TEITL</b>	<b>Adroddiad yr Harbwrfeistr</b>
<b>AWDUR</b>	<b>M. Humphreys Harbwrfeistr Porthmadog</b>

## **H 1 Materion Mordwyo**

Mae'r cymhorthion mordwyo ger y ddynesfa i Harbwr Porthmadog wedi bod yn destun gwaith cynnal a chadw parhaus, gyda gwaith pellach i'w gwblhau eto.

- 1.1 Yn amodol ar gymeradwyaeth Trinity House, bydd cymhorthion mordwyo bwi rhif 1 a rhif 3 *Starboard* yn cael eu comisiynu i'r gwasanaeth i gynorthwyo morwyr wrth groesi'r bar tywod wrth y fynedfa i sianel Porthmadog.
- 1.2 Yn unol â hynny, gwneir diwygiadau i safleoedd cymhorthion mordwyo bwi Rhif 2 a Rhif 4 y porthladd i alinio gyda'r marciau llaw *Starboard* newydd a gomisiynwyd yn dilyn cymeradwyaeth.
- 1.3 Atgoffir morwyr o'r angen i fordwyo'r sianel 1.5 awr naill ochr i'r penllanw wrth fordwyo cwch gyda dyfnder mwy nag 1.5 metr. Atgoffir morwyr hefyd y dylid cysylltu â swyddfa'r harbwr cyn cyrraedd er mwyn derbyn y wybodaeth fordwyo ddiweddaraf. Bydd newidiadau i unrhyw gymhorthion mordwyo yn cael eu cylchredeg drwy Rybudd Lleol i Forwyr.
- 1.4 Fel y soniwyd eisoes, mae'r Gwasanaeth yn edrych i brynu Marc Dŵr Diogel newydd i'w osod yn lle'r bwi sydd yna ar hyn o bryd. Mae bwi a wneuthurwyd gan gwmni o'r enw Sealite wedi cael ei adnabod fel un addas, ar gost o £4,100 ar ben costau danfon. Gobeithir ymhellach y bydd y bwi Cymhorthydd Mordwyo *Starboard* Rhif 17 yn cael ei newid am fwi sy'n debyg o ran maint a natur i'r rheini sydd yn y sianel ger Borth-y-gest.
- 1.5 Ar hyn o bryd, mae dau Rybudd Lleol i Forwyr yn weithredol yn Harbwr Porthmadog.
  - 1.5.1 Rhybudd i Forwyr rhif 21/18 - Nid yw bwi cymhorthydd mordwyo Rhif 6 ar ei safle priodol ar hyn o bryd, ac mae'n disgwyl cael ei leoli.
  - 1.5.2 Rhybudd i Forwyr rhif 22/18 - Nid yw bwi cymhorthydd mordwyo Rhif 2 ar ei safle priodol, ac mae'n disgwyl cael ei leoli.
- 1.6 Mae'r Gwasanaeth yn cynghori y bydd pob arwydd mordwyo yn ei leoliad ac yn llwyr weithredol mor fuan ag y bo'n ymarferol bosib, yn dibynnu ar ymrwymadau staffio ynghyd â chyflwr y tywydd a'r llanw.

## H 2 Materion Gweithredol

- 2.1 Drwy gydol cyfnod y gaeaf, mae symudiadau cychod yn nynesfeydd yr harbwr a'r sianel wedi bod yn gyfyngedig. Rhagwelir y bydd y cychod hynny sydd ar y lan yn yr iard gychod yn cael eu dychwelyd yn raddol i'r dŵr wrth i gyfnod y Pasg gyrraedd. Yn ôl nifer yr ymholiadau a wnaed yn swyddfa'r harbwr dros gyfnod y gaeaf o ran argaeledd angorfeydd, mae'r gwasanaeth yn gobeithio cael tymor prysur.
- 2.2 Mae cynlluniau i ymestyn strwythur cyfredol y pontŵn yn yr harbwr yn mynd yn eu blaen yn dilyn cymeradwyaeth, a gobeithir derbyn diweddariad yn y cyfarfod gan gynrychiolydd diddordebau Hamdden.

## H 3 Cynnal a Chadw

- 3.1 Gwneir gwaith cynnal a chadw ar yr angorfeydd yn dilyn archwiliad tanddwr er mwyn galluogi i'r contractwr angorfeydd newid unrhyw offer sydd wedi gwisgo. Rhagwelir y bydd y gwaith hwn yn cael ei gwblhau cyn cyfnod y Pasg. Hyd yma, nid yw'r gwasanaeth wedi derbyn pris i gynnal y gwaith archwilio.
- 3.2 Mae rhan newydd o ffens fetel â mynedfa giât gysylltiol wedi cael eu gosod rhwng swyddfa'r harbwr a chefn y Ganolfan, gyda gwaith tarmacio i'w gwblhau o gwmpas gwaelod y polion newydd. Mae Gweinyddwyr y Ganolfan yn ymwybodol o'r datblygiadau.
- 3.3 Mae meinciau o gwmpas amgylchedd yr harbwr wedi cael eu hadnewyddu, gyda gwaith pellach i'w gwblhau. Mae'r gwasanaeth dal yn derbyn ceisiadau i osod meinciau o gwmpas yr harbwr, gyda llyfdd cyfyngedig ar gael yn unig.
- 3.4 Yn ystod tywydd garw, mae'r harbwrfeistr wedi gallu cynnal gweithdrefnau gweinyddol gan gynnwys prosesau asesiad risg o beryglon a adnabuwyd o gwmpas amgylchedd yr harbwr.

## H 4 Materion Eraill

- 4.1 **Borth-y-gest.** Mae'r gwaith ar wal y morglawdd wedi'i gwblhau. Mae plinthiau concrit wedi cael eu gosod o gwmpas blaen y maes parcio sy'n edrych tuag at y bae, i dderbyn meinciau sydd heb gael eu gosod eto. Gobeithir cwblhau'r gwaith hwn cyn diwedd mis Mawrth.
  - 4.1.1 Gobeithir gosod silffoedd dingi sy'n edrych dros y maes parcio ym Morth-y-gest mewn ymdrech i dacluso'r ardal lastwellog lle mae nifer o gychod yn cael eu cadw ar hyn o bryd. Rhoddir rhybuddion perthnasol ar gychod yn yr ardal honno. Yn ystod y broses hon, bydd cychod nad ydynt yn addas i'r môr a threlars rhydlyd yn cael eu symud oddi yno. Mae'r Gwasanaeth yn ymwybodol y bydd mesur o'r fath yn amhoblogaidd gyda nifer o breswylwyr

- 4.3 **Arwyddion diogelwch RNLI.** Mae proflenni arwyddion diogelwch RNLI, sydd i'w gosod yn ardal Morfa Bychan, wedi cael eu derbyn a'u gwirio. Disgwylir i'r arwyddion fod yn eu lle cyn diwedd cyfnod y Pasg.
- 4.4 Mae'r Gwasanaeth wedi derbyn budd cyfranogwyr sy'n rhan o raglen Gwobr Dug Caeredin, sydd wedi cynorthwyo staff yr harbwr i lanhau amgylchedd yr harbwr ym Mhorthmadog, ac ar bromenâd Cricieth hefyd, dros gyfnod y gaeaf. Mae'n galonogol gweld y fath weithgareddau'n cael eu cynnal yn y gymuned. Mae nifer o ddigwyddiadau glanhau traethau wedi digwydd yn yr ardal dros gyfnod y gaeaf hefyd, a chefnogwyd y digwyddiadau hynny gan offer wedi'i ddarparu gan y Gwasanaeth. Mae'r Gwasanaeth yn ddiolchgar i bob unigolyn sy'n cyfranogi yn y fath weithgarwch

#### H5 **Digwyddiadau**

- 5.1 Mae'r Gwasanaeth wedi cael ei hysbysu o ddigwyddiad 'Gwledd Symudol' y bwriedrir ei chynnal yn Harbwr Porthmadog ar 13 Gorffennaf 2019.
- 5.2 Rhagwelir y bydd y gwasanaeth yn derbyn hysbysiadau pellach o fewn y mis nesaf ynghylch digwyddiadau neu weithgareddau arfaethedig eraill o fewn amgylchedd yr harbwr, yn benodol y rheini a gynhelir yn flynyddol fel arfer.