

| | |
|-----------------|--|
| CYFARFOD | Pwyllgor Ymgynghorol Harbwr Aberdyfi |
| DYDDIAD | 12fed Tachwedd 2019 |
| TEITL | Adroddiad yr Harbwrfeistr |
| AWDUR | W. A Stockford, Harbwrfeistr Aberdyfi |

H 1 Materion Mordwyo

- 1.1 Mae llwybr y brif sianel fordwyo i harbwr Aberdyfi yn parhau i newid mymryn. Mae'r prif fanc tywod wrth ddynesu at yr aber wedi gostwng yn ei faint ar linell rhwng y Bwi 'Allanol' a'r cymhorthydd mordwyo starbord, Bwi Rhif 5. Er ei bod yn dal yn fas ar lanw isel, mae digon o ddŵr ar ôl i unrhyw gwch gyda dyfnder o ddwy fetr neu lai i fynd drwy'r sianel fordwyo dair awr bob ochr i benllanw.
- 1.2 Mae'r Gwasanaeth yn parhau i fonitro llwybr y sianel fordwyo i Aberdyfi a bydd yn gosod cymhorthion mordwyo mewn lleoliadau addas i hwyluso teithio'n ddiogel i mewn i'r harbwr.
- 1.3 Ar hyn o bryd, mae dau Hysbysiad Lleol i Forwyr yn weithredol yn Harbwr Aberdyfi.
- 1.4 Hysbysiad i Forwyr rhif 8/19, ar hyn o bryd nid yw cymhorthydd mordwyo starbord Bwi Bar Rhif 1 ar ei safle priodol. Cafodd y bwi ei niweidio'n andwyol yn ystod tywydd garw ac o ganlyniad nid oedd modd ei ddefnyddio. Prynwyd bwi yn ei le ac rydym yn disgwyl ei dderbyn yn fuan.
- 1.5 Hysbysiad Lleol i Forwyr 9/19. Tafod y De Rhif 3 - Nid yw'r cymhorthydd mordwyo starbord ar ei safle priodol ar hyn o bryd, ac mae'n disgwyl i gael ei ail-leoli.
- 1.6 Mae'r Gwasanaeth yn hysbysu y bydd yr holl farciau mordwyo yn eu lle ac yn hollol weithredol cyn gynted â bo hynny'n ymarferol bosib, yn dibynnu ar ymrwymadau'r contractwr mordwyo ynghyd â'r tywydd presennol ac amodau'r llanw.
- 1.7 Atgoffir morwyr o'r angen i gysylltu gyda swyddfa'r harbwr cyn dynesu at yr harbwr i gael y wybodaeth fordwyo ddiweddaraf. Bydd newidiadau i unrhyw gymhorthion mordwyo yn cael eu cylchredeg drwy Hysbysiad Lleol i Forwyr.

H 2 Materion Gweithredol

- 2.1 Mae gwaith pysgota masnachol wedi bod yn mynd rhagddo drwy'r haf a bydd yn parhau tan ddiwedd y tymor pan fydd y cyfarpar pysgota yn dechrau dod i'r lan. Bydd y gwasanaeth yn parhau i weithio gyda gweithredwyr sy'n ymwneud â'r diwydiant pysgota lleol i sicrhau eu bod yn gweithredu'n ddiogel yn yr harbwr ac o'i amgylch, yn cynnwys cadw offer pysgota a pharcio cerbydau masnachol ym mlaen yr harbwr.
- 2.2 Mae Ymddiriedolaeth yr Outward Bound a Chlwb Hwyllo Dyfi wedi cynnal rhaglenni prysur dros yr haf yn ardal yr harbwr.
- 2.3 Bu'n dymor cyffredin i fad achub Aberdyfi, gyda'r bad ond yn cael ei lawnsio i achub morwyr a phobl oedd angen cymorth ar y dŵr, ynghyd â gweithgareddau hyfforddi.

- 2.4 Gwelodd y Gwasanaeth gynnydd yn nifer y carcasau anifeiliaid a olchwyd ar y blaendraeth a olygodd mwy o waith ymatebol i adfer a gwaredu'r anifeiliaid dan sylw. Os ydych yn gweld unrhyw gyrff anifeiliaid gofynnir i chi roi gwybod i'r gwasanaeth cyn gynted â phosib.

H 3 Cynnal a Chadw

- 3.1 Yn ystod dechrau'r tymor bu'n rhaid ymgymryd â gwaith atgyweirio strwythurol ar gwch yr harbwr ar gost o £3500 i'r gwasanaeth. O ganlyniad, nid yw'r cwch yn cael ei ddefnyddio dros dro gan y Gwasanaeth. Mae'r Gwasanaeth yn ddiolchgar am y gefnogaeth a dderbyniwyd gan Ymddiriedolaeth Outward Bound Aberdyfi a Chlwb Hwyllo Dyfi am y cymorth a gafwyd ganddynt tra roedd y cwch allan o'r dŵr.
- 3.2 Mae cwch yr Harbwr hefyd wedi cael dau beiriant Honda newydd ar gost ychwanegol i'r gwasanaeth o £8968.
- 3.3 Bydd yr Harbwrfeistr yn cyflwyno'r rhaglen waith cynnal a chadw sydd i'w chwblhau yn harbwr Aberdyfi yn ystod y cyfnod mis Tachwedd 2019 - mis Mawrth 2020. Gwerthfawrogwn adborth gan aelodau'r Pwyllgor ynghylch unrhyw waith arall fydd angen ei ystyried a'i gynnwys yn y rhaglen waith.

H 4 Materion Eraill

- 4.1 **Llwybr Pren y Clwb Golff** Yn ystod dechrau'r tymor fe dynnodd Clwb Golff Aberdyfi mwyafrif y llwybr pren o'r safle, gan adael dim ond rhan fechan ar ôl ym mhen gorllewinol y twyni tywod. Ar hyn o bryd, mae ysgolion tywod pren a ddarparwyd gan y Gwasanaeth yn parhau yn eu lle i roi mynediad ar draws y twyni i'r traeth tu hwnt.
- 4.2 **Pont Bryn Llestair** Mae'r sefyllfa gyda'r bont dros y rheilffordd i Fryn Llestair yn parhau fel yr oedd pan adroddwyd ar hyn ddiwethaf.
- 4.3 **Lloc y Pysgotwyr** Erbyn hyn codwyd ffens 2m o amgylch lloc y pysgotwyr am gost i'r Gwasanaeth o £8500.00 i sicrhau diogelwch y safle ac i atal taflu gwastraff anghyfreithlon. Wedi hynny, rydym wedi bod yn tacluso'r ardal a bydd y gwaith yma'n parhau dros y gaeaf. Trosglwyddwyd yr offer pysgota o ochr cei'r harbwr i'r safle i'w gadw a rhagwelir y bydd mwy o offer pysgota yn cael ei drosglwyddo fel y daw hi'n aeaf.
- 4.4 **Parcio Cerbydau ar Ochr y Cei** Mae'r Gwasanaeth yn parhau yn ymrwymedig i wella diogelwch cerddwyr ar y cei drwy gyfyngu mynediad i gerbydau yn y lleoliad hwnnw. Mae'r Prif Swyddog Morwrol mewn cysylltiad â'r unigolion hynny sy'n â chynhwysyddion ar dir ym mherchnogaeth Awdurdod yr Harbwr, ble y gobeithir darparu man parcio bach i gerbydau gan wneud i ffwrdd â'r angen i barcio ar ochr y cei.
- 4.5 **Eiddo.** Wedi ystyriaeth fanwl a thrafodaeth daethpwyd i'r casgliad mai'r lleoliad gorau i Swyddfa'r Harbwr yw ei lleoliad presennol. Mae lleoliad y swyddfa, ger y prif lithrfa gyhoeddus yn fan canolog i'r rhai sy'n defnyddio'r lithrfa a dyma'r lleoliad sydd orau gan ymwelwyr gyda ymholiadau am faterion yr harbwr.

Hysbyswyd gwasanaeth eiddo Cyngor Gwynedd am y penderfyniad a bydd yn cymryd camu priodol i sicrhau bod tenantiaid posib yn ymwybodol o'r cyfleoedd a all godi yng Nghanolfan Dyfi yn fuan, fuan iawn.

Mae'r gwasanaeth wedi gwneud ymholiadau gyda Ymgynghoriaeth Gwynedd (YGC) am unrhyw newidiadau posib y gellid eu gwneud i swyddfa bresennol yr harbwr i gydymffurfio gyda gofynion lles staff a iechyd a diogelwch.

4.6 **Digwyddiadau**

Roedd y digwyddiadau isod ymysg y rhai a gynhaliwyd yn Harbwr Aberdyfi yn 2019

- o Dyfifest
- o Diwrnod ar y Cei
- o Gŵyl 'Pawennau' Aberdyfi
- o Nofio Aberdyfi
- o Digwyddiad Elusennol - 'Watercraft Blackrock Blast'