

Atodiad / Appendix 2b

Y Rhwydwaith Hawliau Tramwy sy'n cael ei reoli'n bennaf gan Gyngor Gwynedd ac APCE

The rights of way network primarily managed by Gwynedd Council and the SNPA

Statws / status	Defnydd / users	Hyd / length (km)
Llwybr troed Footpath	Cerddwyr Walkers	3,350km
Llwybr ceffyl Bridleway	Cerddwyr , marchogaeth ceffyl , beic Walkers , horse riders, cyclists	310km
Cilffordd Gyfyngedig Restricted by-way	Cerddwyr , marchogaeth ceffyl, beic , ceffyl a throl Walkers, horse riders, cyclists , horse and cart	79km
Cilffordd sy'n agored i bob traffic Byway open to all traffic	Cerddwyr , marchogaeth ceffyl, beic, ceffyl a troll, cerbydau a pheiriant Walkers, horse riders, cyclists , horse and cart, motorised vehicle	39km
Lonydd Glas a llwybrau drwy ganiatâd Lonydd Glas and permissive paths	Cerddwyr, beic , marchogaeth ceffyl (mewn rhai lleoliadau) Walkers, cyclists, horse riders (some locations)	60km ≥
Tir mynediad Access land	cerddwyr walkers	105,029ha

Yn ychwanegol i'r uchod mae cyfleodd mynediad yn cael ei ddarparu gan yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol a rai cyrff eraill ac ar draethau Gwynedd.

In addition to the above access is provided by the National Trust and other organisations and on Gwynedd's beaches.

Cat 1 : cyfanswm hyd archwilwyd / total length surveyd - 150km
% y categori / % of category = 30%

<i>Math o broblem / Issue Type</i>	<i>Nifer o broblemau / No Issues</i>
Arwyddion ochr lon ar goll / wedi torri Missing / Damaged Roadside Sign	24
Cyfeirbyst ar goll / wedi torri Missing / Damaged Waymark	23
Camfa ysgol / Ladder stile	1
Camfa un neu ddwy step Stile one step or two step	1
Camfa garreg / Stone stile	0
Giât fochyn /Kissing gate	1
Giat / Gate < 1.2m	0
Giat /Gate 1.2m - 2m	2
Giat / Gate >	0
Grisiu / Steps	2
Pontydd / Bridge < 2m	2
Pontydd / Bridge 2m - 5m	0
Pontydd / Bridge > 5m	3
Wyneb mewn cyflwr gwael / Poor Surface	36
Gordyfiant o'r ochr / Overgrowth Sides	20
Tyfiant ar y wyneb / Surface Vegetation	6
Wal neu ffens ar draws y llwybr Cross Path Wall / Fence	8
Planhigion ymledol / Invasive	5
Fallen Tree	2
Alongside Path	6
Defnydd tir / chwarel / coedwigaeth Land Use / Quarry / Forestry	0
Arall Other	10

Cat 2 : cyfanswm hyd archwilwyd / total length surveyed - 344 km
% y categori / % of category = 31%

<i>Math o broblem / Issue Type</i>	<i>Nifer o broblemau / No Issues</i>
Arwyddion ochr lon ar goll / wedi torri Missing / Damaged Roadside Sign	22
Cyfeir byst ar goll / wedi torri Missing / Damaged Waymark	23
Camfa ysgol / Ladder stile	4
Camfa un neu ddwy step Stile one step or two step	8
Camfa garreg / Stone stile	1
Giât fochyn /Kissing gate	3
Giat / Gate < 1.2m	3
Giat /Gate 1.2m - 2m	3
Giat / Gate > 2m	7
Grisiau / Steps	1
Pontydd / Bridge < 2m	10
Pontydd / Bridge 2m - 5m	3
Pontydd / Bridge > 5m	4
Wyneb mewn cyflwr gwael / Poor Surface	69
Gordyfiant o'r ochr / Overgrowth Sides	14
Tyfiant ar y wyneb / Surface Vegetation	22
Wal neu ffens ar draws y llwybr Cross Path Wall / Fence	35
Planhigion ymledol / Invasive	3
Coed wedi cwmpo / Fallen Tree	29
Wal neu ffens wrth ochr y llwybr Wall or fence alongside Path	31
Defnydd tir / chwarel / coedwigaeth Land Use / Quarry / Forestry	0
Arall Other	10

Cat 3 : cyfanswm hyd archwilwyd / total length surveyed - 527 km
% y categori / % of category = 24%

<i>Math o broblem / Issue Type</i>	<i>Nifer o broblemau / No Issues</i>
Arwyddion ochr lon ar goll / wedi torri Missing / Damaged Roadside Sign	86
Cyfeirbyst ar goll / wedi torri Missing / Damaged Waymark	35
Camfa ysgol / Ladder stile	19
Camfa un neu ddwy step Stile one step or two step	26
Camfa garreg / Stone stile	1
Giât fochyn /Kissing gate	17
Giat / Gate < 1.2m	24
Giat /Gate 1.2m - 2m	21
Giat / Gate > 2m	10
Grisiau / steps	1
Pontydd / Bridge < 2m	31
Pontydd / Bridge 2m - 5m	1
Pontydd / Bridge > 5m	1
Wyneb mewn cyflwr gwael / Poor Surface	46
Gordyfiant o'r ochr / Overgrowth Sides	27
Tyfiant ar y wyneb / Surface Vegetation	34
Wal neu ffens ar draws y llwybr Cross Path Wall / Fence	71
Planhigion ymledol / Invasive	1
Coed wedi cwmpo / Fallen Tree	22
Wal neu ffens wrth ochr y llwybr Wal o'r fende alongside Path	7
Defnydd tir / chwarel / coedwigaeth Land Use / Quarry / Forsetry	17
Arall Other	29

Cat 4 : cyfanswm hyd archwilwyd / total length surveyed - 344 km
% y category / % of category = 31%

<i>Math o broblem / Issue Type</i>	<i>Nifer o broblemau / No Issues</i>
Arwyddion ochr lon ar goll / wedi torri Missing / Damaged Roadside Sign	22
Cyfeirbyst ar goll / wedi torri Missing / Damaged Waymark	23
Camfa ysgol / Ladder stile	4
Camfa un neu ddwy step Stile one step or two step	8
Camfa garrag / Stone stile	1
Giât fochyn /Kissing gate	3
Giat / Gate < 1.2m	3
Giat /Gate 1.2m - 2m	3
Giat / Gate > 2m	7
Grisiau / steps	1
Pontydd / Bridge < 2m	10
Pontydd / Bridge 2m - 5m	3
Pontydd / Bridge > 5m	4
Wyneb mewn cyflwr gwael / Poor Surface	102
Gordyfiant o'r ochr / Overgrowth Sides	14
Tyfiant ar y wyneb / Surface Vegetation	22
Wal neu ffens ar draws y llwybr Cross Path Wall / Fence	35
Planhigion ymledol / Invasive	3
Coed wedi cwmpo / fallen Tree	29
Wal neu ffens wrth ochr y llwybr Alongside Path	31
Defnydd tir / chwarel / coedwigaeth Land Use / Quarry / Forestry	0
Arall / Other	10

Sylwadfau o'r holiadur

- Dywedodd 61.2 % eu bod wedi dod o draws problem wrth ddefnyddio hawliau tramwy.
- Roedd 35.6% yn dweud nad oeddyn wedi wynebu problem .
- O'r rhai oedd wedi wynebu problem y broblem mwyaf oedd
 - llwybr wedi ei rwystro'n fwriadol 35.6%
 - diffug arwyddion 29.3%
 - gordyfiant / coed wedi disgyn 28%